

“



## İYİLEŞTİRME RAPORU

### BARAJIN TAMAMLANMASI, PEYZAJ VE BİNA PROJELERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

#### İLGİLİ KALİTE ALANI

Altyapı ve Çevre

#### İLGİLİ BİRİM

Yapı İşleri ve Teknik Daire

#### İZLEME KAYNAĞI

İç değerlendirme / Denetim

#### Tespit Edilen Durum / Sorun

Kampüs altyapısı ve çevre düzenlemeleri eksik

#### İzleme Bulgusu

Baraj, peyzaj ve bina ihtiyaçları

#### Gerçekleştirilen Faaliyet

Baraj tamamlandı, peyzaj çalışmaları yapılmaya başlandı

#### Uygulama Tarihi / Dönemi

2025-2026

#### Sonuç / Etki

Altyapı tamamlandı, çevresel estetik ve toplumsal kullanım düzeyi yükseldi

#### Kanıt / Belge

Proje raporları, Açılış belgeleri

#### İlgili PUKÖ Aşaması

Kontrol – Önlem Aİ

#### İzleme Sonucu Değerlendirme

Barajın su dolum süreci başlamıştır

#### Ek Belge

Ek belge için [tıklayınız](#).

”